


Stav plnění závazných podmínek definovaných v rozhodnutích ÚJD SR č. 246/2008, 266/2008 a 267/2008					
Por. číslo	Změna podmínek	Termín	Plnění	Zodpovědný útvar	Společné plnění / Poznámka
R 246/2008, Stavěná jednání: Změna stavby před dokončením "Ataková elektrárna Bochnovce VVER úseku RVY 3 stavby"					
1.	Změna stavby před dokončením uskutočnit podle projektové dokumentace; ověřené úřadem v ústředním konání	Ø	Plní se přibližně	C3000, C3400, C3500	
2.	Při uskutočňování stavby je stavebník povinen dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zásad a zároveň dbát o ochranu zdraví a osob na stavěcíku	Ø	Plní se přibližně	C1200, C2000, C2500	
3.	Při uskutočňování stavby došlo k úpravě souběžně s úpravou souběžného zákona. Vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požadavcích na stavby a příslušné techn. Normy	Ø	Plní se přibližně	C2000, C2500	
4.	Za splnění požadavků podle stavebních předpisů a dokumentace investora v ústředním konání bezpodmínečně stavěcíku.	Ø	Plní se přibližně	C2000, C2500	
5.	Stavebník je povinen oznámit úřadu začátek realizace změny stavby.	Ø	Splněno	C3100	podmínka splněna listem SE, a s. MO34 č. SEZ2009083968 ze dne 21.07.2009, potvrzené listem ÚJD SR č. 798/2009-267/2009 ze dne 09.09.2009
6.	Stavbu dokončit v termínu do 31.12.2013	31.12.2013 31.12.2013	Plní se přibližně	C2000, C2500	listem č. SEZ2013063820 ze dne 14.06.2013, SE, a s. MO34 č. SEZ2009083968 ze dne 21.07.2009, potvrzené listem ÚJD SR č. 798/2009-267/2009 ze dne 09.09.2009
7.	Dodávatel stavby oznámil úřadu do 15 dní po vyhlášení výzevové výpovědi: konání	do 15 dní po vyhlášení výzevové výpovědi VK	Splněno	C3100	podmínka splněna listem SE, a s. MO34 č. SEZ2009083968 ze dne 21.07.2009, potvrzené listem ÚJD SR č. 798/2009-267/2009 ze dne 09.09.2009
PLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK PODLE § 66 ODS. 2 PÍSM. b) A e) STAVEBNÍHO ZÁKONA ZO ZÁVAZNÝCH STANOVISK DOTRŽNÝCH ORGÁNŮ:					
Zabezpečit odstranění nedostatků v projektové dokumentaci na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví lidí (zákon NR SR č. 125/2008 Z.z. a doplnění zákona č. 82/2005 Z.z.) - IP					
8. 1					
8. 1a	V PD ne je řešena vyhodnocení zvláštností vyplývajících z navrhovaných tech. řešení, do je v rozporu s § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		Splněno	C1200, C3100	do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Odstavenie osobit' písomne na príslušný IP - do 4.11.2008
8. 1b	V tzv. WP 04.1 Revize a dopracování ÚP pro MO 34, B-Soutřmá techn. zpráva chýba zákon č. 140/2008 Z.z. resp. uvedené len v znení neskorších predpisov		Splněno	C1200, C2400, C3100	do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Odstavenie osobit' písomne na príslušný IP - do 4.11.2008
8. 1c	V dokumente WP 04.1 v tabuľke k zákonu č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov sú uvádzané už zrušené právne predpisy napr. NV č. 292/2001 Z.z. a má byť NV SR č. 35/2008 Z.z.		Splněno	C1200, C2400, C3100	Nedostatky definované v bodoch 8.1 a) b) a c) boli odstránené v revízií dokumentu EMO3404605 - Spisová zariadenia zabezpečenia a ochrany zdravia ľudí - list č. SEZ20081046258 ze dne 22.12.2008
8. 2					
8. 2a	Vzniknuté odpady budú ihneď a zhrmažďované v súlade s § 19 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (v prípade vzniku kontaminovaných odpadov, kategória N, oddelené od odpadov kategórie O)		Plní se přibližně		
8. 2b	Zhrmažďovanie odpadov vzťahujúcich pri stavbebných prácach, pred ďalším nakladaním s nimi bude zabezpečené v súlade s § 22 ods. 1 Vyhlášky MZP SR č. 263/2001 Z.z. v platnom znení		Plní se přibližně	C1200	Doklad o zneškodnení nevyzrážňajúcich odpadov je ponorený v archíve Okresného úradu Levice - odbor starostlivosti o ŽP ku kolektívnej stavbe.
8. 2c	Investor ku kolektívnej stavbe predložil doklad o zneškodnení nevyzrážňajúcich odpadov, ktoré vznikajú počas stavbebných prác, vrátane materiálovej bilancie		Plní se přibližně		
8. 2d	Pri nakladaní a odhadnutí zo stavebných činností súvisiacich s povinnými odpadovými ustanoveniami § 40c zákona č. 223/2001 Z.z. a odpadov v stavebnom znení		Plní se přibližně		
8. 2e	V prípade ak vzniknuté množstvo nebezpečných odpadov prečíslo limit stanovený v rozhodnutí, ktorým bol prijaty zákon, SE, a s., zákon 3. a 4. článok EMO ušetrený súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, držiteľ odpadov je povinný požiadať o zmenu predmetného súhlasu podľa § 75 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch		Plní se přibližně		
8. 3	Dodržiť ustanovenia § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ak v súlade so samotnou stavbou, bude predsa len potrebný výrub drevin alebo krovov rastúcich mimo lezu, je potrebné predložiť v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. a k žiadosti o stavebné povolenie doklad súhlas na výrub do obe káňa nad hranou. V prípade nevyhnutnosti výkopových prác v blízkosti rastúcich drevin, je potrebné lezu prerozťavať najmä, aby sa nepoškodili len koronový systém		Plní se přibližně	C1200	
8. 4	Dodržiť ustanovenia a výškový parameter do 100 m nad terénom podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1996 Z.z. o ochrane ľavej a o zmeze a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V osobnom prípade je nutné požiadať Letecký úrad Slovenskej republiky o úplné posúdenie		Plní se přibližně	C2000, C2500	

5	V súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 42/1994 Z. z. o činnosti ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 40 a § 40b, výskly ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požarnej prevencii v znení výskly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.	31.12.2010	Splnené	C1200, C3100	Zmluva podmienka č. 8/5 je bezpredmetná, podľa zjednot. SE a s. MOČ4 (list č. SEZ01/00093555 zo dňa 14.4.2010) a stanoviska MV SR - sekcia vztovhovo manažmentu a celkovej ochrany (list č. KMCCO-441/2010 zo dňa 27.4.2010)
6	Dodržka záväzku podmienky uskutočňovania stavby v súlade s § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 40 a § 40b, výskly ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z.			C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6a	Výpočet reakčnej medzery v výšku dvoch stavebných kondenzácií, alebo reakčnej medzery výškovy podlažný úroveň, alebo vyčisteného priestoru stavby, alebo vyčisteného priestoru v záujme reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Splnené v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6b	Inštalácia do úložnej časti v kotlíku je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6c	Napravenie a zariadenie v záujme reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6d	d.1) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.2) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.3) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.4) reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Splnené v súlade s dokumentami PNM34103400 rev. 08 (CI), splnené - list PHzZ & PHzZ-OP2-2011/002219
6e	Napravenie a zariadenie v záujme reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM34103400 rev. 08 (CI) - je potrebné predložiť analýzu na PHzZ na odborné hodnotenie
6f	d.1) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.2) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.3) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.4) reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM34103400 rev. 08 (CI)
6g	d.1) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.2) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.3) vodná časť vodného podlažného úložného priestoru je reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou. d.4) reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Splnené v súlade s dokumentami PNM34103400 rev. 08 (CI) - podmienka zmluvy podľa listu PHzZ & PHzZ-OP2-2011/0009355
6h	Oddeľ v stavebnom objekte 810/1-03 "Superhalejnie majstrie 3 blok" stavebnou konštrukciou s požiarovými požiarovými odolnosťami miestnosti 06/91 a 06/92, teda menzoženy škari.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM34103400 rev. 08 (CI)
6i	Oddeľ v stavebnom objekte SO 4421/1-02 "Desuperatorová stanica II. HVG" obťažovacie prísluhy určené na transport horľavej kopaliny zo zábernej nadržie do priľahlých požiarovných úsekov, ktorými prechádza podlažná konštrukcia s požiarovými požiarovými odolnosťami na úrovni EI 90.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM34103400 rev. 08 (CI) - návrh riešenia je potrebné predložiť na PHzZ na odborné hodnotenie
6j	Instalácia v stavebnom objekte SO 4421/1-02 "Desuperatorová stanica II. HVG" obťažovacie prísluhy určené na transport horľavej kopaliny zo zábernej nadržie do priľahlých požiarovných úsekov, ktorými prechádza podlažná konštrukcia s požiarovými požiarovými odolnosťami na úrovni EI 90.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM34103400 rev. 08 (CI)
6k	Instalácia v stavebnom objekte SO 8001/1-02 "Reaktorová II. HVG" do samostatného požiarovného úseku výškovy podlažný úroveň, alebo vyčisteného priestoru stavby, alebo vyčisteného priestoru v záujme reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Splnené v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI)
6l	Instalácia v stavebnom objekte SO 8001/1-02 "Reaktorová II. HVG" do samostatného požiarovného úseku výškovy podlažný úroveň, alebo vyčisteného priestoru stavby, alebo vyčisteného priestoru v záujme reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Splnené v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI)
6m	Instalácia v stavebnom objekte SO 4421/1-04 "Výškovú časť kompresora stanice pre II. HVG" do vedľajšej požiarovnej časti konštrukcie, obsahujúcej káblový kábel od prevádzky elektriny, požiarovú úroveň s požiarovými požiarovými odolnosťami EI 90/01		Splnené	C2400	Splnené v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6n	Napravenie a výpočet vrátane presnosti dĺžkových častí v stavbách 805/1-02 "Priestory elektrických zariadení priestore - 3 a 4 blok" a 806/1-04 "Priestory elektrických zariadení priestore - 4 blok" v súlade s prílohou č. 7 výskly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 59/2004 Z. z.		Splnené	C2400	Splnené v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6o	Napravenie a výpočet vrátane presnosti dĺžkových častí v stavbách 805/1-02 "Priestory elektrických zariadení priestore - 3 a 4 blok" a 806/1-04 "Priestory elektrických zariadení priestore - 4 blok" v súlade s prílohou č. 7 výskly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 59/2004 Z. z.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6p	Napravenie a výpočet vrátane presnosti dĺžkových častí v stavbách 805/1-02 "Priestory elektrických zariadení priestore - 3 a 4 blok" a 806/1-04 "Priestory elektrických zariadení priestore - 4 blok" v súlade s prílohou č. 7 výskly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 59/2004 Z. z.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6q	Zhotovenie v stavebnom objekte SO 801/1-02 "Tubula vertikálnych paroprotlačovacích stienok pre II. HVG" v rámci SPMU obvodovej stavby a podlažná konštrukcia podlažný úroveň, alebo vyčisteného priestoru stavby, alebo vyčisteného priestoru v záujme reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6r	Zhotovenie v stavebnom objekte SO 801/1-02 "Tubula vertikálnych paroprotlačovacích stienok pre II. HVG" v rámci SPMU obvodovej stavby a podlažná konštrukcia podlažný úroveň, alebo vyčisteného priestoru stavby, alebo vyčisteného priestoru v záujme reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)
6s	Zhotovenie v stavebnom objekte SO 801/1-02 "Tubula vertikálnych paroprotlačovacích stienok pre II. HVG" v rámci SPMU obvodovej stavby a podlažná konštrukcia podlažný úroveň, alebo vyčisteného priestoru stavby, alebo vyčisteného priestoru v záujme reštruktúry činnosti a ciele je to kondenzácia a táto výška jej funkciou posiluje dĺžku kondenzácie na materiálnu a požiarovú požiarovú odolnosť a zabraňuje reakcie na strop. A) alebo požiarovú odolnosť obľavováním výrobcom predmetného výrobku, dodávateľ požiarovú odolnosť efektívne zabezpečuje a zabezpečuje požiarovú odolnosť podľa odbornosti, oddelenia, alebo nariadenia sa podlažnou odolnosťou.		Splnené	C2400	Plnenie v súlade s dokumentami PNM343082109 rev. 01 (NI) a PNM34103400 rev. 08 (CI)

Příloha 11 - Společná na mateřskou zprávu vyřizovaných žádostí o poskytnutí úvěrové bezpečnosti na jistém zálohovaní v rozsahu uvedeném v následujících tabulkách dokumentace výrobního projektu					
1.	V zápis z nejlépeššího mezinárodního pracovního sdružení projektů částí 3 a 4 bloku JE Mochovce o referenční schránce údajů zakládající determinanty úroveň z externího zdroje (např. návrh matičního řešení) a předložení o posouzení úradu	31 7 2009	Spíše	Č2400, C3300	Část SE a s MOC4 & SEZ2019045975 za dne 18.03.2009 a dokumenty předloženy listem SE a s MOC4 & SEZ201904107932 za dne 29.09.2009
2	Na základě seznamu, vypracovaného podle podílníků č. 1, vyhodnotit fakticky potencionál odhalení projektu 3 a 4 bloku JE Mochovce a upřesnit v projektu vhodné dodatečné systémy, konstrukce alebo komponenty, ako aj strategiu řešení. JE s cieľom zabezpečení jej odolnosti voči možným deterministickým účinkom z externých zdrojov (napr. úmrtný náraz matičného lomu), a to tak, aby sa uvedli projekti do súhladu s existujúcimi najlepšími praxami. Príloha 3 zmeny ÚP predložil na úrad v súlade s prílohou legislatívy.	30 6 2010	Spíše	Č2400, C3300	Obchodní přílohy s dokumenty JE v predošlém údobí poskytovaných službami
3.	V súlade so základnými pravidlami na prevádzkových podmienkach ÚZ a dleto medzinárodného praxe a s odborným úsudkom účastníkov v sporenie MAE & MGS-1,12, realizovaní na veľkých termoelektrických jednotkách a termoelektrických podmienkach na termoelektrických podmienkach ÚZ 3 a 4 bloku JE MOCHOVCE vzhľadom na možnosti súladu praxe so súhlasom s technickými podmienkami ÚZ do prevádzky. Príloha 12	Spolu so žiadosťou o vyhlásenie povolenia príslušného bloku ÚZ do prevádzky.	Spíše	Č2400, C3300	podmienka prijatá v dokumentoch PNM34338945, PNM34338944, PNM34331004 a PNM34332019
4	Vyhodnotenie projektu prevádzkových podmienok uvedených vo výkrovných častiach bolo riešením, ktorým zabezpečilo dodanie všetkých požiadaviek, ktoré sú uvedené v podmienkach ÚZ do prevádzky, ktoré sa nachádzajú na vypracovanom ÚP 3 a 4 bloku JE Mochovce. Otváranie a vyhlásenie ovenskej výkročnej časti ÚZ.	Spolu so žiadosťou o vyhlásenie povolenia príslušného bloku ÚZ do prevádzky.	Spíše	Č2400	spine listom SE, a s MOC4 & SEZ2019045975 zo dne 22.06.2015 a odpoveďou ÚLD SR & 4898207015 zo dne 06.08.2015, ktorá má podčiarknuť ako v R 246/2008 č. 8 B
5.	Pre spracovateľov ÚP vypracovať návrh na výpočty koeficientu komponentov úkladov, ktorý je výsledkom špeciálnej kvalifikácie. Návod predložil úradu na posúdenie	31-12-2008 30.4.2009	Spíše	Č2400	SE s s MOC4 predložil ÚLD SR dokument PNM34080183 listom SEZ2009/154482 zo dne 22.12.2008 ÚLD SR listom 179320-60/2009 zo dne 20.02.2009 vydal priručku K. predmetnému dokumentu a spravil nový verziu 06.10.2008 SE, a s MOC4 predložil návrh listu PNM34090606755 zo dne 22.04.2009. Návod úrad listom 44520201-150/2009 zo dne 04.05.2009 povolí spine listom SE, a s MOC4 & SEZ2019045975 zo dne 22.06.2015 s odpoveďou ÚLD SR & 4898207015 zo dne 06.08.2015, ktorá má podčiarknuť ako v R 246/2008 č. 8 B 10
6.	V priebehu vypracovania realizovaných projektov a počas montážnych prác zabezpečil všetky potrebné opravy, ktoré vznikli v priebehu realizácie, vrátane vzájomných medzier medzi komponentami navzájom, ako aj so stavebnými konštrukciami.	V teste	Spíše	Č2400	spine listom SE, a s MOC4 & SEZ2019045975 zo dne 22.06.2015 a odpoveďou ÚLD SR & 4898207015 zo dne 06.08.2015, ktorá má podčiarknuť ako v R 246/2008 č. 8 B 10
7.	Zabezpečil vykonanie opakovaného hodnotenia jadrovej bezpečnosti v ďalších etapách projektu ÚZ v súlade s podmienkami Vyhľadky ÚLD SR & 50/2006 Z.z., príloha č. 3 časť B I, A, písm. U)	Č2400	Spíše	Č2400	podmienka prijatá listom SE, a s MOC4 & SEZ2009/14983 zo dne 15.10.2008 a listom ÚLD SR & 1104/2010-SS32/2008 - Kompletné hodnotenie JB bude spracované v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe
8.	Prijatá opatrenia, uvedené v kapitole 7 5 Prevádzkovej bezpečnostnej správy, ktoré zabezpečia vyváženie toku z pohľadu pravdepodobného hodnotenia bezpečnosti medzi výkonovými a ne výkonovými stami predčizky ÚZ (vedúcej správky o realizovaných úpravách predložil úradu)	Spolu so žiadosťou o vyhlásenie povolenia príslušného bloku ÚZ do prevádzky.	Spíše	Č2400, C3300	Zapracované v aktualizácii verzií PSA (PNM34381152, PNM34381159)
Do predprevádzkovej bezpečnostnej správy 3, a 4. bloku Elektrárne Mochovce zapracovať:					
Příloha 12 - Společná na mateřskou zprávu v dokumentu "Príloha 12 bezpečnostná správa 3 a 4. bloku Elektrárne Mochovce" v predchádzajúcom rozsahu.					
1.	Do prílohy č. 11 správy doplniť kategóriu rozmanitosti posudzovaných inštalácií údajov podľa frekvencie možného výskytu v zmysle podmienky Vyhľadky ÚLD SR & 50/2006 Z.z., príloha č. 3 časť B I, A, písm. 1)				
2	Do prílohy č. 11 správy pre analýzu posudzované inštalácie údajov zapracovať podmienky Vyhľadky ÚLD SR & 50/2006 Z.z., príloha č. 3 časť B I, B 3 písm. a)				
3	Do prílohy č. 11 správy pre analýzu posudzované inštalácie údajov zapracovať podmienky Vyhľadky ÚLD SR & 50/2006 Z.z., príloha č. 3 časť B I, B 3 písm. c)				
4	Do prílohy č. 11 správy doplniť analýzu posudzovaných inštalácií údajov pre le systém a komponenty, u ktorých hľadieť hodnotenie na je uvedení, resp. zhodnotiť možnosť ovplyvnenia dŕžoty systému a komponentov z hľadiska posudzovaných inštalácií údajov v zmysle Vyhľadky ÚLD SR & 50/2006 Z.z., príloha č. 3 časť B I, H (7)				
5	Doplniť kapitolu 7.4.4.30 správy tak, aby bolo dostatočne preskúšané špecifické podmienky z Vyhľadky ÚLD SR & 50/2006 Z.z., príloha č. 3 časť B II, E, (2) písm. a) bod 2 a priručku na určenie úrovne praxi realizovanej v tejto podmienke.				
6	Do kapitoly 14. správy doplniť podmienky a uvedeť spôsob ich naplnenia na zabezpečenie podrobnejších pri malších a radioaktívnymi odpadmi v zmysle podmienky § 21 ods. 3 písm. a) zákona.				
7	Do kapitoly 14. správy doplniť podmienky a uvedeť spôsob ich naplnenia na zabezpečenie úrovne zoznamovania reálna pri spracovaní s radioaktívnymi odpadmi v zmysle podmienky § 21 ods. 3 písm. b) zákona.				
8	Do kapitoly 14.6 správy doplniť podmienky v zmysle § 21 ods. 3 písm. 10. článku.				
9	Do kapitoly 14.6 správy doplniť podmienky, aby sa vzťahujú radiolíniovými odpadmi uchovávanými až do ich príjmu na úložisko v zmysle podmienky § 3 ods. (3) Vyhľadky ÚLD SR & 50/2006 Z.z.				
10	Zapracovať klauzulu na vyhlásenie uvedenia v kapitole 9 5.5 správy s namatovanými častimi ÚLD SR & 302/2005 a doplniť podmienky zodpovedajúce jadrovej medikácii z MSA vykonávaných v jadrovom reaktore.				
11	Prílohu č. 11 správy doplniť o podmienky na kódifikáciu údajov a iných údajov, ktoré sú uvedené v kapitole 9 5.5 správy s namatovanými častimi ÚLD SR & 302/2005 a doplniť podmienky zodpovedajúce jadrovej medikácii z MSA vykonávaných v jadrovom reaktore.				
12	V kapitole 11.08 správy doplniť rozsah zabezpečenia tvorby údajov, ktoré sú uvedené v kapitole 9 5.5 správy s namatovanými častimi ÚLD SR & 302/2005 a doplniť podmienky zodpovedajúce jadrovej medikácii z MSA vykonávaných v jadrovom reaktore.				
13	Prílohu č. 11 správy doplniť o podmienky na kódifikáciu údajov a iných údajov, ktoré sú uvedené v kapitole 9 5.5 správy s namatovanými častimi ÚLD SR & 302/2005 a doplniť podmienky zodpovedajúce jadrovej medikácii z MSA vykonávaných v jadrovom reaktore.				
14	Do kapitoly 11 správy doplniť podmienky na kódifikáciu údajov a iných údajov, ktoré sú uvedené v kapitole 9 5.5 správy s namatovanými častimi ÚLD SR & 302/2005 a doplniť podmienky zodpovedajúce jadrovej medikácii z MSA vykonávaných v jadrovom reaktore.				
15	Do časti kapitoly 11 správy doplniť zdroj zberania, doplniť formátu a spôsobom uchovávaním údajov na 1 a 2 bloku JE Mochovce v súvislosti so zabezpečením mediodných ochrany.				
16	Do časti kapitoly 11 správy doplniť celú mediodnú ochranu, ako sú napr. mediodná ochrana pre pracovníkov, regulátory bezpečnosti alebo v oblasti kolektívnej ochrany.				Č2400, C3300
17	Do časti kapitoly 11 správy doplniť zhodnotenie, ako sa prijíma prevádzka 3 a 4 bloku JE Mochovce na individuálnych úrovniach personálu, ktorý bude mať prístup na všetkých týchto blokoch teplo mediátorov.				
18	Do kapitoly 11 správy doplniť hodnotenie, že zabezpečenie mediodnej ochrany je primárnou podmienkou pre bezpečnú prevádzku ÚZ za tým účelom má byť úrad zabezpečujúci mediodnú ochrany mediátorov od kolektívnej úrovne mediodnej ochrany až po mediodnú ochrany jednotlivých ľudí.				
19	Do kapitoly 11 správy doplniť zhodnotenie a vykonanie výzvy odbornými zručnosťami pre mediodnú ochranu, tiež kompetencie, práva a povinnosti.				

Pred podaním žiadosti o posúdenie Predprevádzkovej bezpečnosti Spine - pripomenúť boli zapracované do dokumentu "Predprevádzkovej



nej správy 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce.

20		V kapitole 11 správy príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
21		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
22		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
23		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
24		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
25		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
26		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
27		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
28		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
29		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
30		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
31		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na
32		príslušných časťí správy doplniť analýzu možností vzniku oho a ich následkov (FMEA) súvisiacich s bezpečnostnými systémami, ktoré v rámci rozsahu prevádzky následky porúch jednotlivých prvkov na

